




SYNDICAT MIXTE DU LAC D'ANNECY



COMMUNE DE GRUFFY

Desserte eaux usées
du lieu dit "Buisson"

Extrait plan de récolelement

Parcelle A 1677

Légende

- Collecteur neuf
- Canalisation abandonnée sur place
- Canalisation branchement neuve
- Regard de visite abandonné
- Boite branchement Ø 400 / Siphon
- Canalisation supprimée (déposée)
- Regard de branchement Ø 600 / Ø 800
- Regard de visite Ø 800 / Ø 1000
- Collecteur existant
- Regard de visite existant

Le levé respecte la classe de précision A
selon la norme AFNOR NF S70-003

